

İZMİR NARLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Yapı Kontrol Birimi

FEN HEYET RAPORU

Sayı: 2021/1

09/12/2021

YAPININ ADRESİ	2. İNÖNÜ MAHALLESİ ÖZKARAKAYA CAD. NO: 15A-15C ARASINDAKİ İSTİNAT DUVARI
SAHİBİ	
PAFTA	
ADA	8036
PARSEL	1

Yukarıda belirtilen adresteki taşınmazda yapılan gözlemde, söz konusu yapının istinat duvarlarının bir kısmının 15C adresinde bulunan binanın üstüne devrildiği, istinat duvarı arkasında bulunan malzemenin kısmen aktığı, istinat duvarının üst kotunda bulunan yolda (15A-15C arasındaki yol) çökme-ayrılma-çatlakların bulunduğu gözlemlenmiş olup, 2. İnönü Mah. Özkarakaya Cad. No:15A-15C adreslerinde bulunan binalarda ikamet eden vatandaşlar için tehlike arz ettiği tespit edilmiştir.



3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39. maddesine göre; can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiğinden söz konusu yapılarda ikamet eden vatandaşların, gerekli önlemler alınıncaya kadar binalardan TAHLİYE EDİLMESİ gerekmektedir.

Vildan ÇALIKOĞLU
İnşaat Teknikeri

Şermin HEPDÜNDAR
İmar ve Şehircilik Müd. V. (MİMAR)